


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Ιανουάριος 2026

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ / 01/ ΥΕ/ 2025
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα 11 Αυγούστου 2025 – 10 Αυγούστου 2026 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.  ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

1^η εβδομάδα (29/12/2025– 04/01/2026)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 29 Δεκεμβρίου 2025 και 03 Ιανουαρίου 2026 στο ΕΚΒ.

- Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ και του Λειτουργού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) αναφορικά με την καθαριότητα της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.
- Εντοπισμός σωρών αποβλήτων σε περιοχή πλησίον των υποστατικών της εταιρείας SEMESCO Ltd

2^η εβδομάδα (05/01– 11/01/2026)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 05 και 09 Ιανουαρίου στο ΕΚΒ.

- Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εταιρεία M.S. (Skyra) Vassas Ltd αναφορικά με την κυριότητα του ογκώδους βαρέος εξοπλισμού που βρισκόταν επί του οδικού δικτύου, βόρεια της προβλήτας της εν λόγω εταιρείας.
- Τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του Επ.Μηχανικού Λάρνακας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφορικά με τις διαπιστωθείσες φθορές και καταστροφές της οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ)

3^η εβδομάδα (12/01– 18/01/2026)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 12 και 15 Ιανουαρίου στο ΕΚΒ.

- Εντοπίστηκε η διάνοιξη φρεατίων μεγάλου βάθους χωρίς τα απαιτούμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα ή άλλα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για τη διέλευση των αγωγών πυρόσβεσης του ΕΚΒ.
- Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ και του Λειτουργού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) αναφορικά με την καθαριότητα της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.
- Εντοπισμός φαινομένων διάβρωσης της κοίτης του ποταμού Βασιλικού, στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες διάνοιξης φρεατίων για τη διέλευση των αγωγών πυρόσβεσης.

4^η εβδομάδα (19/01– 25/01/2026)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 26, 28 και 30 Ιανουαρίου στο ΕΚΒ.

- Συνάντηση στις εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της μονάδας

5^η εβδομάδα (26/01– 01/02/2026)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 20 και 22 Ιανουαρίου στο ΕΚΒ.

- Σε συνέχεια της συνάντησης του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού και στο πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΕΕΒ, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τσιμεντοποιείου, διενεργήθηκε επιτόπια επίσκεψη στις περιοχές του ΕΚΒ με σκοπό την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
- Καταγγελία προς τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, αναφορικά με υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας λόγω παρουσίας οσμεριών στην περιοχή της VLPG και με κατεύθυνση προς την οικιστική περιοχή Ζυγίου.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ			
α/α	Θέμα	Ενέργειες επίλυσης	Παρατηρήσεις
1	Στις 30/01 υποβλήθηκε καταγγελία προς τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, αναφορικά με υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας λόγω παρουσίας οσμερίων στην περιοχή της V LPG και με κατεύθυνση προς την οικιστική περιοχή Ζυγίου.	Μετά την καταγγελία, ο Επιθεωρητής προέβη σε επιτόπια επίσκεψη, κατά την οποία διαπιστώθηκε η παρουσία οσμής μερκαπτάνης προερχόμενης από τη μονάδα αποθήκευσης υγραερίου, σε περιοχή πέριξ της εγκατάστασης, ως είχε παρατηρηθεί και σε προηγούμενες επισκέψεις στην περιοχή του ΕΚΒ.	Μετά από επικοινωνία του Επιθεωρητή με την Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε ότι στα πλαίσια της περιβαλλοντικής διαχείρισης της μονάδας θα πραγματοποιούνται ετησίως αναλύσεις της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα όρια της μονάδας.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΒ			
α/α	Θέμα	Ενέργειες επίλυσης που πραγματοποιήθηκαν	Παρατηρήσεις
1	Διαπιστώθηκε καταστροφή οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο του ΕΚΒ.	Απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στις 27/11/2025 προς το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, υπόψη γραφείου του Επ.Μηχανικού αναφορικά με τις διαπιστωθείσες φθορές και καταστροφές της οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ). Στο μήνυμα επισυνάφθηκαν φωτογραφίες των σημείων	Δεν έχει ληφθεί απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του Επ.Μηχανικού στις 07/01/2026 για το θέμα. Αναμένεται ενέργεια από το Επαρχιακό Γραφείο.

		όπου καταγράφηκαν οι φθορές, καθώς και αεροφωτογραφία της περιοχής του ΕΚΒ, στην οποία σημειώθηκαν οι ακριβείς θέσεις λήψης για τη διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών.	Το θέμα θα επαναφερθεί εντός του τρέχοντος μήνα.
2	Οδική σήμανση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και της VTTV. Η οριζόντια οδική σήμανση παρουσιάζει σημαντική φθορά και χαμηλή αναγνωσιμότητα. Ειδικότερα, η αποτύπωση των ορίων ταχύτητας, η υφιστάμενη διάβαση πεζών, καθώς και οι επισημάνσεις επί του οδοστρώματος που προειδοποιούν για την ύπαρξη κυρτωμάτων, δεν είναι επαρκώς ορατές στους διερχόμενους οδηγούς. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την οδική ασφάλεια στην εν λόγω περιοχή, ιδίως σε ζώνες όπου καταγράφεται κίνηση βαρέων οχημάτων. Σε ό,τι αφορά την κατακόρυφη σήμανση, διαπιστώθηκε η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο πινακίδων ρύθμισης ταχύτητας που υποδεικνύουν διαφορετικά ανώτατα επιτρεπόμενα όρια στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση στους οδηγούς, συνιστά απόκλιση από τις προδιαγραφές ενιαίας οδικής σήμανσης και απαιτεί άμεση αποκατάσταση.	Απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στις 27/11/2025 προς το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, υπόψη γραφείου του Επ.Μηχανικού αναφορικά με την αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης και αναβάθμισης της οριζόντιας οδικής σήμανσης κατά μήκος του οδικού δικτύου μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και της VTTV.	Δεν έχει ληφθεί απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του Επ.Μηχανικού στις 07/01/2026 για το θέμα. Αναμένεται ενέργεια από το Επαρχιακό Γραφείο. Το θέμα θα επαναφερθεί εντός του τρέχοντος μήνα.

3	Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων αδρανών υλικών στα ρείθρα του δρόμου, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Petrolina.	Προτείνεται ο άμεσος καθαρισμός του οδικού δικτύου στις περιοχές όπου εντοπίζονται αδρανή υλικά, πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη απορροή των ομβρίων υδάτων προς τα φρεάτια αποχέτευσης.	Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 22/01 με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της μονάδας όπου συζητήθηκε το θέμα αυτό. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τις Αρμόδιες Κρατικές Αρχές (ΥΕΕΒ, Τμήμα Περιβάλλοντος).
4	Έχουν εντοπιστεί επεμβάσεις εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού, στο ύψος του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός της ποτάμιας βλάστησης εντός της κοίτης και έχουν κατασκευαστεί αναχώματα, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή ροή τυχόν επιφανειακών απορροών προς τον θαλάσσιο αποδέκτη.	Πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού για αξιολόγηση των επεμβάσεων από Λειτουργό του ΤΑΥ (επαρχ. Γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου) Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 22/01 με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της μονάδας όπου συζητήθηκε η απομάκρυνση των αναχωμάτων.	Ο Λειτουργός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ανέφερε ότι οι εν λόγω κατασκευές θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα, καθώς μειώνουν την παροχετευτική ικανότητα του ποταμού. Η περιοχή εμπίπτει σε Περιοχή Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας, παράγοντας που καθιστά την άμεση απομάκρυνση των κατασκευών ακόμη πιο επιτακτική. Πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τις Αρμόδιες Κρατικές Αρχές (ΥΕΕΒ, Τμήμα Περιβάλλοντος, ΤΑΥ).
5	Εργασίες καθαρισμού από βλάστηση στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού	Πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού με σκοπό να καταγραφούν τα σημεία της	Αναμένεται σχετική επίσημη απάντηση από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΥ στη Λευκωσία προς τους

		κοίτης που χρήζουν καθαρισμού στο ύψος της μονάδας της VLPG Ltd, ως είχε αποφασισθεί κατά την 7 ^η συνεδρία της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής Βασιλικού ημερομηνίας 16/10/2025.	εμπλεκόμενους φορείς, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.
6	Οι γεωργοί, όπου διαχειρίζονται τεμάχια πλησίον της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ, δεν έχουν λάβει ακόμα την σχετική άδεια εκμετάλλευσης των τεμαχίων από την ΑΗΚ.	Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπρόσωπο της ΑΗΚ εντός Φεβρουαρίου σχετικά για την εξέταση του ζητήματος.	Σε εξέλιξη
7	Ανάγκη καθαρισμού της περιοχής βορειοανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον και της περιοχής ανατολικά του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, όπου παρατηρείται πυκνή βλάστηση, κυρίως από ακακίες.	Μετά από επικοινωνία του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ με τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Βασιλικού αναφέρθηκε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου επιθυμεί την καθαριότητα των περιοχών του ΕΚΒ από πυκνή βλάστηση, όπου απαντάται. Στα πλαίσια τοποθέτησης αγωγών πυρόσβεσης στη νότια περιοχή του ΕΚΒ πλησίον του λιμένα Αρχιρόδον (ιδιοκτησίας της ΑΛΚ), εκχερσώθηκαν μεγάλες επιφάνειες πυκνής βλάστησης. Ο εν λόγω καθαρισμός ενισχύει ουσιαστικά την πυρασφάλεια των γειτονικών εγκαταστάσεων της περιοχής του ΕΚΒ.	Σε εξέλιξη
8	Ύπαρξη υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 150 μέτρων, ιδιοκτησίας ΑΛΚ, στην περιοχή	Ο Επιθεωρητής επικοινωνήσε τηλεφωνικώς με την εργολήπτρια εταιρεία	Κατά τη διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου

	ανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον ο οποίος περιέχει καύσιμα.	Divetech Marine Ltd στις 24 / 10 / 2025 η οποία ενημέρωσε ότι έως τον Σεπτέμβριο 2025 ο αγωγός δεν είχε απομακρυνθεί, ενώ είχε χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες επιδιόρθωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαρροές καυσίμων που είχαν παρουσιαστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με Λειτουργό του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στις 24/10/2025 κατά την οποία αναφέρθηκε η επικοινωνία με τον εργολάβο καθώς και το γεγονός της μη απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου αγωγού. Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ απέστειλε διευκρινιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΑΛΚ στις 07 Νοεμβρίου 2025 χωρίς να ληφθεί κάποια απάντηση. Στη συνέχεια στάλθηκε στην ΑΛΚ υπενθύμιση στις 26 Νοεμβρίου 2025 χωρίς να ανταπόκριση.	αγωγού, ιδιοκτησίας του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, τον Φεβρουάριο 2025, από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα του Τσιμεντοποιείου, αναφέρθηκε στον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ από τον εργολάβο ότι στη θαλάσσια περιοχή νότια της προβλήτας της Σκύρα Βάσα υπάρχει μεταλλικός αγωγός, ιδιοκτησίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), μήκους περίπου 150 μέτρων. Ο συγκεκριμένος αγωγός χρήζει άμεσης απομάκρυνσης, καθώς έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Υπολογίζεται ότι στο εσωτερικό του βρίσκονται περίπου 300 λίτρα καυσίμων, τα οποία, σε περίπτωση διαρροής στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο στο θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και στις ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής.
--	--	---	---

		Αναμένεται απάντηση από την ΑΛΚ αναφορικά με την απομάκρυνση του υποθαλάσσιου αγωγού. Σκοπός της επικοινωνίας ήταν η παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις εργασίες απομάκρυνσης ή διαχείρισης του εν λόγω αγωγού, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ώστε να τεκμηριωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται πλέον περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στην περιοχή. Μετά από επικοινωνία μεταξύ Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τμήματος Περιβάλλοντος και ΥΕΕΒ, η ΑΛΚ ενημέρωσε ότι έχει προκηρύξει προσφορές για την μετακίνηση του αγωγού.	
9	Ύπαρξη σωρών από αδρανή απόβλητα (μπάζα) και λοιπά απόβλητα (πλαστικοί σωλήνες) σε τεμάχια εντός του ΕΚΒ, γεγονός που επιβαρύνει την περιβαλλοντική εικόνα της περιοχής και ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους ρύπανσης ή αισθητικής υποβάθμισης.	Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ υπέδειξε σε Λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας τεμάχιο ιδιοκτησίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στο οποίο είχαν εντοπιστεί σωροί αδρανών αποβλήτων (μπάζα) και λοιπά απόβλητα. Το εν λόγω τεμάχιο βρίσκεται ανατολικά του Λιμένα Αρχιρόδον και βόρεια της προβλήτας της Σκύρα Βάσα.	Τα τεμάχια στα οποία εντοπίστηκε η ύπαρξη μπαζών και λοιπών αποβλήτων, είναι τα παρακάτω: ▪ Αρ.τεμαχίου 739, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/11187) – βρέθηκαν πλαστικοί σωλήνες ▪ Αρ.τεμαχίου 571, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/10913) – βρέθηκαν

		Οι Λειτουργοί του ΥΕΕΒ ενημέρωσαν τον Επιθεωρητή ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία απομάκρυνσης των αποβλήτων μέσω αδειοδοτημένων φορέων. Η ΑΛΚ πρόκειται να αναθέσει σε εργολάβο την απομάκρυνση των μπαζών που έχουν εντοπιστεί σε τεμάχια ιδιοκτησίας της.	ποσότητες αδρανών αποβλήτων - μπάζα ▪ Αρ.τεμαχίου 715, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/11126) – βρέθηκαν ποσότητες αδρανών αποβλήτων - μπάζα
10	Εκσκαφέντα υλικά από τις εργασίες διάνοιξης των φρεατίων τοποθέτησης αγωγών πυρόσβεσης έχουν αποτεθεί εντός της φυσικής κοίτης του ποταμού, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους μεταφοράς και διασποράς των υλικών σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, με πιθανές επιπτώσεις στην ομαλή απορροή και στη λειτουργικότητα του υδατορεύματος.	Το ΤΑΥ προχώρησε σε επιτόπια αυτοψία στην περιοχή εργασιών στις 05 Δεκεμβρίου 2025 και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.	Σε εξέλιξη
11	Ύπαρξη παροπλισμένου εξοπλισμού στην περιοχή του λιμένα Αρχιρόδον, όπως γερανοί, σκάφη και λοιπά μηχανήματα.	Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία Αρχιρόδον για διερεύνηση της κυριότητας του εξοπλισμού που υπάρχει στην περιοχή (γερανός) στις 05 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την επικοινωνία αναφέρθηκε ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παραμένει στην περιοχή από την περίοδο κατασκευής της προβλήτας της Σκύρα Βάσα.	Σε εξέλιξη Κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στην περιοχή του ΕΚΒ, διαπιστώθηκε ότι ο μεταλλικός εξοπλισμός είχε μετακινηθεί από την αρχική του θέση βορειότερα, εντός του τεμαχίου 571, ιδιοκτησίας της ΑΛΚ.

		Δεδομένου ότι η παραμονή του εξοπλισμού αυτού εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους από ενδεχόμενες ατυχηματικές διαρροές μηχανελαίων ή καυσίμων, προτείνεται η άμεση απομάκρυνσή του από τους ιδιοκτήτες τους. Σχετικά, ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ πραγματοποίησε επικοινωνία με την εταιρεία Σκύρα Βάσα στις 08 Δεκεμβρίου 2025 και 05 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό την διερεύνηση της κυριότητάς του και αναμένονται διευκρινήσεις. Στις 08 Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία, μέσω απαντητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαίωσε την κυριότητα του εξοπλισμού και ανέφερε ότι αυτός μετακινήθηκε από το σημείο και πρόκειται να απομακρυνθεί σύντομα από την περιοχή του ΕΚΒ.	
12	Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σωρών αποβλήτων σε περιοχή πλησίον των υποστατικών της εταιρείας SEMESCO Ltd. Τα εν λόγω απόβλητα αποτελούνται κυρίως από δίκτυα και πλαστικούς σωλήνες, οι οποίοι προκαλούν οπτική όχληση	Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ προτίθεται να επικοινωνήσει με την εταιρεία, με σκοπό τη διερεύνηση της κυριότητας των υλικών καθώς και την άμεση απομάκρυνσή τους.	

	στους διερχόμενους, δεδομένου ότι βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με κύρια οδική αρτηρία του ΕΚΒ.		
13	Εντοπισμός φαινομένων διάβρωσης της κοίτης του ποταμού Βασιλικού, στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες διάνοιξης φρεατίων για τη διέλευση των αγωγών πυρόσβεσης.	Ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Λειτουργός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του επ.Γραφείου Λάρνακας και αναμένονται περαιτέρω ενέργειες από την μεριά τους.	Σε εξέλιξη
14	Εντοπίστηκαν ποσότητες γυαλιού εξωτερικά του οριοθετημένου χώρου προσωρινής αποθήκευσης γυαλιού που διατηρεί το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού	Λόγω της γειτνίασης της περιοχής προσωρινής αποθήκευσης γυαλιού με εταιρείες πετρελαιοειδών και για σκοπούς ασφαλείας, προτείνεται να απομακρυνθούν οι ποσότητες γυαλιού σε αδειοδοτημένη περιοχή.	Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εντός του Φεβρουαρίου με τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές (ΥΕΕΒ, Τμήμα Περιβάλλοντος) για να συζητηθεί το θέμα αυτό.

Ο συντάξας



ΑΚΡΟΝ Ν.Χ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.