


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Νοέμβριος 2025

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΕ/ 01/ 2025
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα 11 Αυγούστου 2025 – 10 Αυγούστου 2026 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.  ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (27/10– 02/11/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (03/11– 09/11/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (10/11– 16/11/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Ζυγίου για σκοπούς γνωριμίας με το προσωπικό της μονάδας.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (17/11– 23/11/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

5^η εβδομάδα (24/11– 30/11/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ			
α/α	Θέμα	Ενέργειες επίλυσης	Παρατηρήσεις

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΒ			
α/α	Θέμα	Ενέργειες επίλυσης που πραγματοποιήθηκαν	Παρατηρήσεις
1	Βόρεια του λιμένα Αρχιρόδον και στα πρανή του λόφου διαπιστώθηκε η αποθήκευση βαρέος μεταλλικού εξοπλισμού. Δεδομένου ότι κατάντι βρίσκονται αποθήκες των λιμενικών εγκαταστάσεων όπου εργάζεται προσωπικό, κρίνεται άμεση η ανάγκη απομάκρυνσης του εν λόγω εξοπλισμού σε ασφαλή θέση.	Ενημέρωση των υπεύθυνων της ιδιοκτήτριας εταιρείας του εξοπλισμού για την ανάγκη απομάκρυνσης του εξοπλισμού σε μετακίνησή του σε ασφαλή θέση.	Η εταιρεία «Αρχιρόδον» προέβη στην απομάκρυνση του μεταλλικού εξοπλισμού που είχε εγκατασταθεί στα πρανή του λόφου, βόρεια του λιμένα. Η εν λόγω ενέργεια συνέβαλε στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας για το προσωπικό που δραστηριοποιείται στην περιοχή, καθότι ο εξοπλισμός ήταν τοποθετημένος σε σημείο εγγύς των πρανών, με αυξημένο κίνδυνο διολίσθησης, λόγω πιθανής αστάθειας του εδάφους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η εταιρεία στον Επιθεωρητή, ο μεταλλικός εξοπλισμός μεταφέρθηκε σε

			βορεινότερη τοποθεσία, όπου βρίσκονται τα ανενεργά υποστατικά της εταιρείας.
2	Δεν έχουν απομακρυνθεί τα υποστατικά που χρησιμοποιούνταν ως κατοικίες για την διαμονή του προσωπικού της εταιρείας Αρχιρόδον, βόρεια των λιμενικών εγκαταστάσεων του Αρχιρόδον. Για τα υποστατικά αυτά δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες από την αρμόδια Οικοδομική Αρχή. Επιπλέον, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι δεν διαμένει προσωπικό της εταιρείας στις εν λόγω κατοικίες κατά τις βραδινές ώρες, για λόγους ασφάλειας. Σημειώνεται ότι οι κατοικίες αυτές χωροθετούνται εντός των ορίων του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ).	Πραγματοποιήθηκε μη προγραμματισμένη επίσκεψη τις βραδινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκονται τα υποστατικά της εταιρείας. Από την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι δεν διαμένει προσωπικό σε αυτά. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Διοίκηση της εταιρείας στην περιοχή των υποστατικών όπου ξεναγήθηκε ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ στο εσωτερικό τους. Διαπιστώθηκε ότι τα υποστατικά είναι εγκαταλειμμένα και δεν διαμένει προσωπικό σε αυτά. Σχετικά, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με την πρόεδρο του ΚΣ Μαρί όπου επιβεβαίωσε σχετικά τα παραπάνω. Τέλος, σύμφωνα με ενημέρωση που δόθηκε στον Επιθεωρητή από τη Διοίκηση της εταιρείας, κανένα μέλος του προσωπικού δεν διαμένει στα υποστατικά που διαχειρίζεται η εταιρεία εντός του ΕΚΒ τους τελευταίους δεκαοκτώ (18) μήνες.	Μετά από ενημέρωση που έλαβε ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ από την Διοίκηση της Εταιρείας Αρχιρόδον, έχει κατατεθεί από την εταιρεία αίτηση για αδειοδότηση των υποστατικών στον ΕΟΑ Λάρνακας. Ενημερώθηκε σχετικά το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με τη μη διαμονή προσωπικού της εταιρείας Αρχιρόδον εντός του ΕΚΒ.
3	Διαπιστώθηκε καταστροφή οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο του ΕΚΒ.	Απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του	

		Τμήματος Δημοσίων Έργων, αναφορικά με τις διαπιστωθείσες φθορές και καταστροφές της οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ). Στο μήνυμα επισυνάφθηκαν φωτογραφίες των σημείων όπου καταγράφηκαν οι φθορές, καθώς και αεροφωτογραφία της περιοχής του ΕΚΒ, στην οποία σημειώθηκαν οι ακριβείς θέσεις λήψης για τη διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών.	Εκκρεμεί
4	Οδική σήμανση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και της VTTV. Η οριζόντια οδική σήμανση παρουσιάζει σημαντική φθορά και χαμηλή αναγνωσιμότητα. Ειδικότερα, η αποτύπωση των ορίων ταχύτητας, η υφιστάμενη διάβαση πεζών, καθώς και οι επισημάνσεις επί του οδοστρώματος που προειδοποιούν για την ύπαρξη κυρτωμάτων, δεν είναι επαρκώς ορατές στους διερχόμενους οδηγούς. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την οδική ασφάλεια στην εν λόγω περιοχή, ιδίως σε ζώνες όπου καταγράφεται κίνηση βαρέων οχημάτων. Σε ό,τι αφορά την κατακόρυφη σήμανση, διαπιστώθηκε η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο πινακίδων ρύθμισης ταχύτητας που υποδεικνύουν διαφορετικά	Απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, αναφορικά με την αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης και αναβάθμισης της οριζόντιας οδικής σήμανσης κατά μήκος του οδικού δικτύου μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και της VTTV.	Εκκρεμεί

	ανώτατα επιτρεπόμενα όρια στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση στους οδηγούς, συνιστά απόκλιση από τις προδιαγραφές ενιαίας οδικής σήμανσης και απαιτεί άμεση αποκατάσταση.		
5	Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων αδρανών υλικών στα ρείθρα του δρόμου, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Petrolina.	Προτείνεται ο άμεσος καθαρισμός του οδικού δικτύου στις περιοχές όπου εντοπίζονται αδρανή υλικά, πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη απορροή των ομβρίων υδάτων προς τα φρεάτια αποχέτευσης. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας σχετικά με τις εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου του ΕΚΒ.	Εκκρεμεί
6	Κατά τη διάρκεια καθαρισμού αγροτικού τεμαχίου με χρήση μπουλντόζας, στην περιοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου της V LPG Ltd, διαπιστώθηκε η εναπόθεση κλαδεμάτων εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.	Ενημερώθηκε η Πρόεδρος του ΚΣ Μαρί για την παράνομη απόρριψη στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού. Προτείνεται η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη προστασίας της περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής του ποταμού Βασιλικού.	Εκκρεμεί
7	Έχουν εντοπιστεί επεμβάσεις εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού, στο ύψος του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί	Ενημερώθηκε ο επαρχιακός μηχανικός Λάρνακας του ΤΑΥ για τις επεμβάσεις εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.	

	καθαρισμός της ποτάμιας βλάστησης εντός της κοίτης και έχουν κατασκευαστεί αναχώματα, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή ροή τυχόν επιφανειακών απορροών προς τον θαλάσσιο αποδέκτη.	Διευθετήθηκε η πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού για αξιολόγηση των επεμβάσεων από Λειτουργούς του ΤΑΥ	Εκκρεμεί
8	Εργασίες καθαρισμού από βλάστηση στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού	Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Επ. Διοίκηση Λάρνακας, Τμήμα Περιβάλλοντος) όσο αφορά την πραγματοποίηση επιτόπιας επίσκεψης στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού με σκοπό να καταγραφούν τα επιπρόσθετα σημεία της κοίτης που χρήζουν καθαρισμού στο ύψος της μονάδας της VLPG Ltd, ως είχε αποφασισθεί κατά την 7 ^η συνεδρία της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής Βασιλικού ημερομηνίας 16/10/2025.	
9	Παρατηρείται έντονη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο πρόσβασης προς το ΕΚΒ, εκτός των ορίων της κοινότητας. Τα βαρέα οχήματα κινούνται συχνά με υψηλές ταχύτητες, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.	Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις εγκαταστάσεις της ΜΜΑΔ στη Λευκωσία με τον Διοικητή της Μονάδας όσο αφορά, εκτός των άλλων την παρατηρούμενη, εκτός των ορίων, ταχύτητα κίνησης των οχημάτων εντός του οδικού δικτύου του ΕΚΒ.	

	Η κοινότητα, με δική της πρωτοβουλία, έχει ήδη τοποθετήσει πινακίδες ανίχνευσης ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις του οδικού δικτύου.	Αναφορικά με την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας εντός του ΕΚΒ, η ΜΜΑΔ είναι ενήμερη και έχουν ήδη υλοποιηθεί εκστρατείες ελέγχου, οι οποίες θα συνεχιστούν. Παράλληλα, θα δοθούν οδηγίες στην ιδιωτική εταιρεία που διαθέτει κινητές μονάδες καταγραφής ταχύτητας να ελέγχει τις κύριες οδικές αρτηρίες του ΕΚΒ (ανατολικά και δυτικά της κοινότητας Μαρί). Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εκδήλωση οδικής ασφάλειας που διοργάνωσε το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, ο Διοικητής σημείωσε ότι οι οδηγοί βαρέων οχημάτων που παρευρέθηκαν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότητα των ζητημάτων οδικής ασφάλειας και αναμένεται να επιδεικνύουν πλέον μεγαλύτερη υπευθυνότητα κατά την οδήγηση. Καταληκτικά, συμφωνήθηκε όπως: • συνεχιστούν και εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι ταχύτητας στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του ΕΚΒ, και • εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για κοινές δράσεις ενημέρωσης και	
--	---	--	--

		ευαισθητοποίησης σε θέματα οδικής ασφάλειας.	
10	Οι γεωργοί, όπου διαχειρίζονται τεμάχια πλησίον της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ, δεν έχουν λάβει ακόμα την σχετική άδεια εκμετάλλευσης των τεμαχίων από την ΑΗΚ.	Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπρόσωπο της ΑΗΚ σχετικά για εξέταση του ζητήματος.	Εκκρεμεί
11	Ανάγκη καθαρισμού της περιοχής βορειοανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον και της περιοχής ανατολικά του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, όπου παρατηρείται πυκνή βλάστηση, κυρίως από ακακίες	Θα πραγματοποιηθεί εκ νέου διαβούλευση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου σχετικά με την ανάγκη καθαρισμού των εν λόγω περιοχών του ΕΚΒ.	Το ζήτημα της πυκνής βλάστησης στην περιοχή του λιμένα Αρχιρόδον, πλησίον των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών της VTTV Ltd, είναι γνωστό στο Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο έχει διαβουλευθεί στο παρελθόν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.
12	Ύπαρξη υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 150 μέτρων, ιδιοκτησίας ΑΛΚ, στην περιοχή ανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον ο οποίος περιέχει καύσιμα.	Ο Επιθεωρητής επικοινωνήσε τηλεφωνικώς με τον εργολάβο, ο οποίος ενημέρωσε ότι έως τον Σεπτέμβριο 2025 ο αγωγός δεν είχε απομακρυνθεί, ενώ είχε χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες επιδιόρθωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαρροές καυσίμων που είχαν παρουσιαστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με Λειτουργό του Τμήματος	Κατά τη διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου αγωγού, ιδιοκτησίας του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, τον Φεβρουάριο 2025, από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα του Τσιμεντοποιείου, αναφέρθηκε στον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ από τον εργολάβο ότι στη θαλάσσια περιοχή νότια της προβλήτας της Σκύρα Βάσα υπάρχει μεταλλικός αγωγός, ιδιοκτησίας της Αρχής Λιμένων

		Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), κατά την οποία αναφέρθηκε η επικοινωνία με τον εργολάβο καθώς και το γεγονός της μη απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου αγωγού. Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ απέστειλε διευκρινιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΑΛΚ. Σκοπός της επικοινωνίας ήταν η παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις εργασίες απομάκρυνσης ή διαχείρισης του εν λόγω αγωγού, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ώστε να τεκμηριωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται πλέον περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στην περιοχή. Αναμένεται απάντηση από την ΑΛΚ αναφορικά με την απομάκρυνση του υποθαλάσσιου αγωγού.	Κύπρου (ΑΛΚ), μήκους περίπου 150 μέτρων. Ο συγκεκριμένος αγωγός χρήζει άμεσης απομάκρυνσης, καθώς έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Υπολογίζεται ότι στο εσωτερικό του βρίσκονται περίπου 300 λίτρα καυσίμων, τα οποία, σε περίπτωση διαρροής στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο στο θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και στις ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής.
13	Ύπαρξη σωρών από αδρανή απόβλητα (μπάζα) και λοιπά απόβλητα (πλαστικοί σωλήνες) σε ορισμένα τεμάχια, γεγονός που επιβαρύνει την περιβαλλοντική εικόνα του ΕΚΒ και ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους ρύπανσης ή αισθητικής υποβάθμισης.	Για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών προτείνονται τα παρακάτω: Καταγραφή και χαρτογράφηση των σημείων, ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη παρακολούθηση των ενεργειών	Τα τεμάχια στα οποία εντοπίστηκε η ύπαρξη μπαζών και λοιπών αποβλήτων, είναι τα παρακάτω: Αρ.τεμαχίου 739, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/11187) – βρέθηκαν πλαστικοί σωλήνες

		αποκατάστασης στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας του ΕΚΒ. ▪ Αποστολή από το ΥΕΕΒ ενημερωτικής επιστολής προς τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των τεμαχίων, με προθεσμία απομάκρυνσης των αδρανών αποβλήτων και ενημέρωση του ΥΕΕΒ μετά την ολοκλήρωση. ▪ Ενημέρωση των ιδιοκτητών ή διαχειριστών των τεμαχίων για την προβλεπόμενη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων (διάθεση σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης αδρανών αποβλήτων μέσω αδειοδοτημένων φορέων) ώστε να εξασφαλιστεί η νόμιμη και περιβαλλοντικά ορθή μεταφορά και διάθεση των υλικών. ▪ Συντονισμός του ΥΕΕΒ με την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και το Τμήμα Περιβάλλοντος για επιθεώρηση των σημείων και, εφόσον απαιτείται, επιβολή διοικητικών μέτρων.	▪ Αρ.τεμαχίου 571, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/10913) – βρέθηκαν ποσότητες αδρανών αποβλήτων - μπάζα ▪ Αρ.τεμαχίου 715, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/11126) – βρέθηκαν ποσότητες αδρανών αποβλήτων - μπάζα
14	Δεν έχουν τοποθετηθεί οι απαιτούμενες προειδοποιητικές σημάνσεις που να υποδεικνύουν την ύπαρξη βαθιών φρεατίων επί της περιφραξης των εργασιών εγκατάστασης των αγωγών πυρόσβεσης του ΚΟΔΑΠ, ανατολικά του κυκλικού	Θα ζητηθεί συνάντηση με την εργολήπτρια εταιρεία, με σκοπό την άμεση τοποθέτηση της προβλεπόμενης προειδοποιητικής σήμανσης, για επαρκή ενημέρωση και	

	κόμβου, πλησίον της μονάδας αποθήκευσης πετρελαιοειδών της ΕΚΟ.	ασφάλεια των διερχομένων εργαζομένων και επισκεπτών.	
15	Εκσκαφέντα υλικά από τις εργασίες διάνοιξης των φρεατίων τοποθέτησης αγωγών πυρόσβεσης έχουν αποτεθεί εντός της φυσικής κοίτης του ποταμού, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους μεταφοράς και διασποράς των υλικών σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, με πιθανές επιπτώσεις στην ομαλή απορροή και στη λειτουργικότητα του υδατορεύματος.	Η εναπόθεση των αδρανών αποβλήτων εντός της κοίτης γνωστοποιήθηκε προφορικά στον Επαρχιακό Μηχανικό Λάρνακας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Το ΤΑΥ θα προχωρήσει άμεσα σε επιτόπια αυτοψία και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.	
16	Μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών είχαν διασκορπιστεί στο οδικό δίκτυο του ΕΚΒ, δυτικά της οικιστικής ζώνης του Μαρί. Επιπλέον, εντοπίστηκαν αδρανή υλικά στα ρείθρα του οδικού δικτύου, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους επιβάρυνσης των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με φερτές ύλες.	Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου στα σημεία όπου έχουν εντοπιστεί οι εν λόγω ποσότητες αδρανών υλικών.	
17	Ύπαρξη παροπλισμένου εξοπλισμού στην περιοχή του λιμένα Αρχιρόδον, όπως γερανοί, σκάφη και λοιπά μηχανήματα.	Ενημέρωση των ιδιοκτητών του εξοπλισμού για απομάκρυνση του ανενεργού εξοπλισμού από την περιοχή και περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή του.	Δεδομένου ότι η παραμονή του εξοπλισμού αυτού εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους από ενδεχόμενες ατυχηματικές διαρροές μηχανελαίων ή καυσίμων, προτείνεται η άμεση απομάκρυνσή του από τους ιδιοκτήτες τους.

Ο συντάξας



ΑΚΡΟΝ Ν.Χ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.