

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Δεκέμβριος 2024

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΥ/ 01/ 2023
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος 2024 – Απρίλιος 2025 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	Χουρδάκης Νικόλαος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α163814
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (02– 08 Δεκεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (09 – 15 Δεκεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (16 – 22 Δεκεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (23 – 29 Δεκεμβρίου)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Δεν υπήρχε οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία όσο αφορά την λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ).

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της Κοινοτάρχη του Μαρί με τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ, σχετικά με την διάθεση αποβλήτων ΑΚΚ, που προέρχονται από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης, σε ιδιωτικό τεμάχιο στην περιοχή του Governors Beach, παρά τον αυτοκινητόδρομο Α1 (Λευκωσίας – Λεμεσού).

Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ επισκέφθηκε το εν λόγω τεμάχιο όπου επιβεβαίωσε το γεγονός της διάθεσης αδρανών υλικών στο έδαφος.

Στη συνέχεια ήρθε σε επικοινωνία με τον επιβλέπων μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων σχετικά με το γεγονός κατά πόσο είναι αποχαρακτηρισμένες οι

ποσότητες αυτές των αδρανών υλικών, ώστε να επιτρέπεται η διάθεσή τους σε ιδιωτικά τεμάχια και στο έδαφος.

Ο επιβλέπων μηχανικός επιβεβαίωσε ότι οι ποσότητες αυτές είναι αποχαρακτηρισμένες οπότε η διαδικασία εναπόθεσης των υλικών αυτών στο έδαφος είναι προβλεπόμενη, σύμφωνα και με την περιβαλλοντική νομοθεσία.

2. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων του επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στο Ενεργειακό Κέντρο διαπιστώθηκε περιστατικό διαρροής μηχανελαίων μικρής κλίμακας στο χωμάτινο οδικό δίκτυο, στην περιοχή βόρεια του λιμένα Αρχιρόδον.

Προτείνεται η τοποθέτηση άμμου και ροκανιδιών για τον καθαρισμό τυχόν υπολειμμάτων μηχανελαίων από το οδικό δίκτυο για την ασφάλεια των διερχομένων οχημάτων. Στη συνέχεια, προτείνεται η απομάκρυνση της ρυπασμένης επιφάνειας του οδοστρώματος και αποκατάσταση / ομαλοποίηση του οδοστρώματος με άλλα αδρανή υλικά.

Τα ρυπασμένα υλικά που θα απομακρυνθούν θα πρέπει, βάση περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να αντιμετωπιστούν ως επικίνδυνα απόβλητα και να μεταφερθούν, μέσω αδειοδοτημένου φορέα σε αντίστοιχα αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης.

3. Κατά τις επισκέψεις του Επιθεωρητή στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού διαπιστώθηκε ότι εξωτερικά της περιοχής του λιμένα Αρχιρόδον και πλησίον του χωμάτινου οδικού δικτύου, βόρεια του λιμένα, υπάρχουν βαρέλια με μηχανέλαια / λιπαντικά τα οποία δεν διαθέτουν λεκάνη ασφαλείας. Τίθεται επομένως ζήτημα της ρύπανσης του εδάφους, σε περίπτωση ατυχηματικής διαρροής μηχανελαίων στο έδαφος. Σημειώνεται ότι στην περιοχή αυτή γίνονται αντιληπτά παλαιότερα περιστατικά διαρροών στο έδαφος.

Προτείνεται να δοθούν οδηγίες από το Τμήμα Περιβάλλοντος στην Διοίκηση του Αρχιρόδον σχετικά με την τοποθέτηση των βαρελιών σε λεκάνες ασφαλείας κατάλληλης χωρητικότητας καθώς επίσης και την πραγματοποίηση εργασιών καθαρισμού της περιοχής από ποσότητες ρυπασμένου εδάφους από μηχανέλαια / λιπαντικά.

4. Σχετικά με το ζήτημα της καθαριότητας της κοίτης του ποταμού Βασιλικού στην περιοχή κατάντι της περιοχής της VLPG, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Λειτουργό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στο Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας.

Σχετικά αναφέρθηκε ότι η περιοχή αυτή εμπίπτει σε «Περιοχή Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας» λόγω της χωροθέτησής της εντός του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού και ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι.

Επίσης, η Λειτουργός του ΤΑΥ δεν κρίνει απαραίτητη την πραγματοποίηση εργασιών για την καθαρισμό της κοίτης του ποταμού από την παραποτάμια βλάστηση (ακακίες κτλ) καθώς δεν επηρεάζεται η ροή των υδάτων από αυτήν.

Αναφέρθηκε ότι το ΤΑΥ έχει έρθει σε επικοινωνία με την κοινότητα Μαρί σχετικά με την απομάκρυνση ογκώδων δημοτικών αποβλήτων που έχουν απορριφθεί παράνομα εντός της κοίτης του ποταμού.

5. Κατά τις επισκέψεις του Επιθεωρητή στην περιοχή διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν απομακρυνθεί από τον εργολάβο οι ποσότητες κλαδεμάτων που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή εργασιών για την κατασκευή της περίφραξης του ΕΚΒ.

Συγκεκριμένα, κατά τις επισκέψεις του Επιθεωρητή έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία ποσότητες κλαδεμάτων στην ευρύτερη περιοχή εργασιών.

Ζήτημα αποτελεί το γεγονός ότι, καθώς οι εργασίες κατασκευής της περίφραξης είναι σε εξέλιξη και δεν απομακρύνονται οι υφιστάμενες ποσότητες αποβλήτων, οι ποσότητες αυτές με τον καιρό θα πολλαπλασιάζονται σε όλη την έκταση εργασιών. Προτείνεται η αποστολή επιστολής συμμόρφωσης από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές στον εργολάβο για την άμεση διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων τόσο για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος όσο και ασφάλειας και ευταξίας εντός της περιοχής του ΕΚΒ.

6. Στα πλαίσια επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ διαπιστώθηκε ότι δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα μέρος του μεταλλικού αγωγού που έχει εναποτεθεί στην παραλία στα ανατολικά της προβλήτας της Σκύρα Βάσας.

Τη δεδομένη στιγμή, καθώς ο αγωγός είναι εκτεθειμένος στο εξωτερικό περιβάλλον, υπάρχει ο κίνδυνος διάρρηξής του είτε λόγω ατυχήματος, είτε από σκόπιμη ενέργεια και κρίνεται άμεση η διευθέτηση του ζητήματος.

Σχετικά, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον υπεύθυνο επί των περιβαλλοντικών θεμάτων του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού όσο αφορά τον τεμαχισμό και απομάκρυνση του μεταλλικού αγωγού που βρίσκεται στην παραλία στα ανατολικά της προβλήτας της Σκύρα Βάσας καθώς επίσης και την αποξήλωση του υπόλοιπου τμήματος του υποθαλάσσιου αγωγού.

Αναφέρθηκε ότι το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού έχει προχωρήσει στον τερματισμό της ανάθεσης υλοποίησης του έργου από τον εργολάβο που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Επιπλέον, έχει βρεθεί ο εργολάβος που θα αναλάβει την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου ενώ θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία των εργασιών η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος μέσω του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Εργοταξίου και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Τέλος, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

7. Κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή στην περιοχή όπου αποθηκεύονται προσωρινά ποσότητες γυαλιού για τις ανάγκες του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού διαπιστώθηκε ότι σημαντικές ποσότητες γυαλιών έχουν εναποτεθεί είτε εξωτερικά των πρανών της περιοχής είτε σε μεγάλη απόσταση (περίπου 200 μέτρα) από την περιοχή προσωρινής αποθήκευσης.

Προτείνεται το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού να μεριμνήσει για την απομάκρυνση των ποσοτήτων γυαλιού, που βρίσκονται εξωτερικά των πρανών, με σκοπό την ευταξία του ευρύτερου χώρου.


8. Εγκαταστάθηκαν στο κεντρικό οδικό δίκτυο από και προς το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, νότια της κοινότητας Μαρί, ειδικές φωτεινές πινακίδες οι οποίες ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για την στιγμιαία ταχύτητά τους. Οι φωτεινές πινακίδες διαθέτουν επίσης και φωτοβολταικά πλαίσια για την ηλεκτροδότησή τους. Σημειώνεται ότι δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία.

Προτείνεται να εξεταστεί κατά πόσο απαιτείται η τοποθέτηση παρόμοιων φωτεινών πινακίδων και στα υπόλοιπα κεντρικά οδικά δίκτυα του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (οδικό δίκτυο Ε107 από την κοινότητα Ζυγίου, οδικό δίκτυο προς ΕΚΒ από τον οδικό άξονα Β1)

9. Σχετικά με τις εργασίες της περίφραξης του ΕΚΒ, κατά τις επισκέψεις του Επιθεωρητή στην περιοχή των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ο εργολάβος έχει εναποθέσει ποσότητες αδρανών αποβλήτων από χωματοουργικές εργασίες εντός ελαιοκαλλιιεργειών, νότια της κοινότητας Μαρί.

Προτείνεται να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις στον εργολάβο από τις Κρατικές Αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Ενέργειας) για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης.

Ο συντάξας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α163814