


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Δεκέμβριος 2025

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ / 01/ ΥΕ/ 2025
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα 11 Αυγούστου 2025 – 10 Αυγούστου 2026 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.  ΑΚΡΟΝ Ν.Χ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

1^η εβδομάδα (01/12– 07/12/2025)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 02 και 05 Δεκεμβρίου στο ΕΚΒ.

Αυτοψία στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού, στις περιοχές που γειτνιάζουν με τη μονάδα αποθήκευσης υγραερίου της V LPG Ltd και το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, με τη συμμετοχή των αρμόδιων Κρατικών Τμημάτων, με σκοπό τη διερεύνηση της ανάγκης απομάκρυνσης της ποτάμιας βλάστησης για λόγους ασφάλειας.

2^η εβδομάδα (08/12– 14/12/2025)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 08 και 10 Δεκεμβρίου στο ΕΚΒ.

Ενέργειες για τη διερεύνηση της κυριότητας βαρέος εξοπλισμού στο οδικό δίκτυο ανατολικά του Λιμένα Αρχιρόδον και τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την απομάκρυνσή του από το σημείο.

3^η εβδομάδα (15/12– 21/12/2025)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 17 και 19 Δεκεμβρίου στο ΕΚΒ.

Εντοπίστηκε η διάνοιξη φρεατίων μεγάλου βάθους χωρίς τα απαιτούμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα ή άλλα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για τη διέλευση των αγωγών πυρόσβεσης του ΕΚΒ.

4^η εβδομάδα (22/12– 28/12/2025)

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 23 και 27 Δεκεμβρίου στο ΕΚΒ.

Ενέργειες για τη διερεύνηση της κυριότητας βαρέος εξοπλισμού στο οδικό δίκτυο ανατολικά του Λιμένα Αρχιρόδον και τη δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών για την απομάκρυνσή του από το σημείο.

Επικοινωνία με τον εργολάβο των εργασιών για τη διέλευση των αγωγών πυρόσβεσης, προκειμένου να δρομολογηθεί η τοποθέτηση κατάλληλων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας ή/και άλλων ισοδύναμων μέτρων προστασίας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών διάνοιξης φρεατίων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ			
α/α	Θέμα	Ενέργειες επίλυσης	Παρατηρήσεις

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΒ			
α/α	Θέμα	Ενέργειες επίλυσης που πραγματοποιήθηκαν	Παρατηρήσεις
1	Διαπιστώθηκε καταστροφή οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο του ΕΚΒ.	Απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στις 27/11/2025 προς το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, υπόψη γραφείου του Επ.Μηχανικού αναφορικά με τις διαπιστωθείσες φθορές και καταστροφές της οδικής σήμανσης στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ). Στο μήνυμα επισυνάφθηκαν φωτογραφίες των σημείων όπου καταγράφηκαν οι φθορές, καθώς και αεροφωτογραφία της περιοχής του ΕΚΒ, στην οποία σημειώθηκαν οι ακριβείς θέσεις λήψης για τη διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών.	Δεν έχει ληφθεί απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του Επ.Μηχανικού στις 07/01/2026 για το θέμα. Αναμένεται ενέργεια από το Επαρχιακό Γραφείο. Το θέμα θα επαναφερθεί εντός του τρέχοντος μήνα.
2	Οδική σήμανση στο εσωτερικό οδικό δίκτυο μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και της VTTV. Η οριζόντια οδική σήμανση παρουσιάζει σημαντική φθορά και χαμηλή αναγνωσιμότητα. Ειδικότερα, η	Απεστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στις 27/11/2025 προς το Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας του Τμήματος Δημοσίων Έργων, υπόψη γραφείου του Επ.Μηχανικού	Δεν έχει ληφθεί απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με το

	αποτύπωση των ορίων ταχύτητας, η υφιστάμενη διάβαση πεζών, καθώς και οι επισημάνσεις επί του οδοστρώματος που προειδοποιούν για την ύπαρξη κυρτωμάτων, δεν είναι επαρκώς ορατές στους διερχόμενους οδηγούς. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την οδική ασφάλεια στην εν λόγω περιοχή, ιδίως σε ζώνες όπου καταγράφεται κίνηση βαρέων οχημάτων. Σε ό,τι αφορά την κατακόρυφη σήμανση, διαπιστώθηκε η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο πινακίδων ρύθμισης ταχύτητας που υποδεικνύουν διαφορετικά ανώτατα επιτρεπόμενα όρια στο ίδιο σημείο του οδικού δικτύου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σύγχυση στους οδηγούς, συνιστά απόκλιση από τις προδιαγραφές ενιαίας οδικής σήμανσης και απαιτεί άμεση αποκατάσταση.	αναφορικά με την αναγκαιότητα άμεσης συντήρησης και αναβάθμισης της οριζόντιας οδικής σήμανσης κατά μήκος του οδικού δικτύου μεταξύ των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ και της VTTV.	γραφείο του Επ.Μηχανικού στις 07/01/2026 για το θέμα. Αναμένεται ενέργεια από το Επαρχιακό Γραφείο. Το θέμα θα επαναφερθεί εντός του τρέχοντος μήνα.
3	Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων αδρανών υλικών στα ρείθρα του δρόμου, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Petrolina.	Προτείνεται ο άμεσος καθαρισμός του οδικού δικτύου στις περιοχές όπου εντοπίζονται αδρανή υλικά, πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη απορροή των ομβρίων υδάτων προς τα φρεάτια αποχέτευσης. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας σχετικά με	Στην Συνάντηση θα γίνει αναφορά και για τα δύο προηγούμενα θέματα που εκκρεμούν.

		τις εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου του ΕΚΒ.	
4	Κατά τη διάρκεια καθαρισμού αγροτικού τεμαχίου με χρήση μπουλντόζας, στην περιοχή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου της VLPG Ltd, διαπιστώθηκε η εναπόθεση κλαδεμάτων εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.	Ενημερώθηκε η Πρόεδρος του ΚΣ Μαρί για την παράνομη απόρριψη στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού. Συστήθηκε στην Πρόεδρο του ΚΣ όπως ενημερωθεί το κοινό σχετικά με την ανάγκη προστασίας της περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής του ποταμού Βασιλικού.	Για το θέμα θα ενημερωθούν όλες οι κοινότητες για λήψη σχετικών μέτρων
5	Έχουν εντοπιστεί επεμβάσεις εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού, στο ύψος του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού. Συγκεκριμένα, έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός της ποτάμιας βλάστησης εντός της κοίτης και έχουν κατασκευαστεί αναχώματα, τα οποία παρεμποδίζουν την ομαλή ροή τυχόν επιφανειακών απορροών προς τον θαλάσσιο αποδέκτη.	Πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού για αξιολόγηση των επεμβάσεων από Λειτουργό του ΤΑΥ (επαρχ. Γραφείου Λάρνακας – Αμμοχώστου)	Ο Λειτουργός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ανέφερε ότι οι εν λόγω κατασκευές θα πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα, καθώς μειώνουν την παροχετευτική ικανότητα του ποταμού. Η περιοχή εμπίπτει σε Περιοχή Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας, παράγοντας που καθιστά την άμεση απομάκρυνση των κατασκευών ακόμη πιο επιτακτική. Θα πραγματοποιηθεί σχετική επικοινωνία του ΤΑΥ με το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού για απομάκρυνση των αναχωμάτων εντός της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.

6	Εργασίες καθαρισμού από βλάστηση στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού	Πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην κοίτη του ποταμού Βασιλικού με σκοπό να καταγραφούν τα σημεία της κοίτης που χρήζουν καθαρισμού στο ύψος της μονάδας της VLPG Ltd, ως είχε αποφασισθεί κατά την 7 ^η συνεδρία της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής Βασιλικού ημερομηνίας 16/10/2025.	Αναμένεται σχετική επίσημη απάντηση από τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΥ στη Λευκωσία προς τους εμπλεκόμενους φορείς, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Βασιλικού.
7	Οι γεωργοί, όπου διαχειρίζονται τεμάχια πλησίον της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ, δεν έχουν λάβει ακόμα την σχετική άδεια εκμετάλλευσης των τεμαχίων από την ΑΗΚ.	Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με εκπρόσωπο της ΑΗΚ εντός Ιανουαρίου σχετικά για την εξέταση του ζητήματος.	Σε εξέλιξη
8	Ανάγκη καθαρισμού της περιοχής βορειοανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον και της περιοχής ανατολικά του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, όπου παρατηρείται πυκνή βλάστηση, κυρίως από ακακίες	Μετά από επικοινωνία του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ με τον Διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Βασιλικού αναφέρθηκε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου επιθυμεί την καθαριότητα των περιοχών του ΕΚΒ από πυκνή βλάστηση, όπου απαντάται. Στα πλαίσια τοποθέτησης αγωγών πυρόσβεσης στη νότια περιοχή του ΕΚΒ πλησίον του λιμένα Αρχιρόδον, εκχερσώθηκαν μεγάλες επιφάνειες πυκνής βλάστησης.	Σε εξέλιξη

		Ο εν λόγω καθαρισμός ενισχύει ουσιαστικά την πυρασφάλεια των γειτονικών εγκαταστάσεων της περιοχής του ΕΚΒ.	
9	Υπαρξη υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 150 μέτρων, ιδιοκτησίας ΑΛΚ, στην περιοχή ανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον ο οποίος περιέχει καύσιμα.	Ο Επιθεωρητής επικοινωνήσε τηλεφωνικώς με την εργολήπτρια εταιρεία Divetech Marine Ltd στις 24 / 10 / 2025 η οποία ενημέρωσε ότι έως τον Σεπτέμβριο 2025 ο αγωγός δεν είχε απομακρυνθεί, ενώ είχε χρειαστεί να πραγματοποιηθούν εργασίες επιδιόρθωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαρροές καυσίμων που είχαν παρουσιαστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με Λειτουργό του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στις 24/10/2025 κατά την οποία αναφέρθηκε η επικοινωνία με τον εργολάβο καθώς και το γεγονός της μη απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου αγωγού. Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ απέστειλε διευκρινιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς την ΑΛΚ στις 07 Νοεμβρίου 2025 χωρίς να	Κατά τη διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου αγωγού, ιδιοκτησίας του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, τον Φεβρουάριο 2025, από τη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα του Τσιμεντοποιείου, αναφέρθηκε στον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ από τον εργολάβο ότι στη θαλάσσια περιοχή νότια της προβλήτας της Σκύρα Βάσα υπάρχει μεταλλικός αγωγός, ιδιοκτησίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), μήκους περίπου 150 μέτρων. Ο συγκεκριμένος αγωγός χρήζει άμεσης απομάκρυνσης, καθώς έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Υπολογίζεται ότι στο εσωτερικό του βρίσκονται περίπου 300 λίτρα καυσίμων, τα οποία, σε περίπτωση διαρροής στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλλοντικές

		ληφθεί κάποια απάντηση. Στη συνέχεια στάλθηκε στην ΑΛΚ υπενθύμιση στις 26 Νοεμβρίου 2025 χωρίς να ανταπόκριση. Αναμένεται απάντηση από την ΑΛΚ αναφορικά με την απομάκρυνση του υποθαλάσσιου αγωγού. Σκοπός της επικοινωνίας ήταν η παροχή ενημέρωσης σχετικά με τις εργασίες απομάκρυνσης ή διαχείρισης του εν λόγω αγωγού, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ώστε να τεκμηριωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται πλέον περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στην περιοχή.	επιπτώσεις, τόσο στο θαλάσσιο οικοσύστημα όσο και στις ιχθυοκαλλιέργειες της περιοχής.
10	Υπαρξη σωρών από αδρανή απόβλητα (μπάζα) και λοιπά απόβλητα (πλαστικοί σωλήνες) σε τεμάχια εντός του ΕΚΒ, γεγονός που επιβαρύνει την περιβαλλοντική εικόνα της περιοχής και ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους ρύπανσης ή αισθητικής υποβάθμισης.	Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ υπέδειξε σε Λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας τεμάχιο ιδιοκτησίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στο οποίο είχαν εντοπιστεί σωροί αδρανών αποβλήτων (μπάζα) και λοιπά απόβλητα. Το εν λόγω τεμάχιο βρίσκεται ανατολικά του Λιμένα Αρχιρόδον και βόρεια της προβλήτας της Σκύρα Βάσα. Οι Λειτουργοί του ΥΕΕΒ ενημέρωσαν τον Επιθεωρητή ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου βρίσκεται ήδη σε διαδικασία απομάκρυνσης	Τα τεμάχια στα οποία εντοπίστηκε η ύπαρξη μπαζών και λοιπών αποβλήτων, είναι τα παρακάτω: ▪ Αρ.τεμαχίου 739, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/11187) – βρέθηκαν πλαστικοί σωλήνες ▪ Αρ.τεμαχίου 571, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/10913) – βρέθηκαν ποσότητες αδρανών αποβλήτων - μπάζα ▪ Αρ.τεμαχίου 715, Φ/Σχ 55/36 (αρ. εγγραφής: 0/11126) – βρέθηκαν

		των αποβλήτων μέσω αδειοδοτημένων φορέων.	ποσότητες αδρανών αποβλήτων - μπάζα
11	Στα φρεάτια που διανοίχθηκαν, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για τη διέλευση των αγωγών πυρόσβεσης του ΕΚΒ, δεν έχουν τοποθετηθεί τα απαιτούμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα ή άλλα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των διερχόμενων προσώπων.	Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ ενημέρωσε προφορικά τον εργολάβο των εργασιών, ARACO Construction στις 23/12/2025, για την ανάγκη άμεσης τοποθέτησης των απαιτούμενων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στην περιοχή των εργασιών. Μετά τις παρατηρήσεις του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ προς τον εργολάβο διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η τοποθέτηση των απαραίτητων κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στα φρεάτια εκσκαφών, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας του προσωπικού και τρίτων.	Σε εξέλιξη
12	Εκσκαφέντα υλικά από τις εργασίες διάνοιξης των φρεατίων τοποθέτησης αγωγών πυρόσβεσης έχουν αποτεθεί εντός της φυσικής κοίτης του ποταμού, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους μεταφοράς και διασποράς των υλικών σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, με πιθανές επιπτώσεις στην ομαλή απορροή και στη λειτουργικότητα του υδατορεύματος.	Το ΤΑΥ προχώρησε σε επιτόπια αυτοψία στην περιοχή εργασιών στις 05 Δεκεμβρίου 2025 και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.	Σε εξέλιξη

13	Μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών είχαν διασκορπιστεί στο οδικό δίκτυο του ΕΚΒ, δυτικά της οικιστικής ζώνης του Μαρί. Επιπλέον, εντοπίστηκαν αδρανή υλικά στα ρείθρα του οδικού δικτύου, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους επιβάρυνσης των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων με φερτές ύλες.	Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, ώστε να δρομολογηθούν άμεσα εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου στα σημεία όπου έχουν εντοπιστεί οι εν λόγω ποσότητες αδρανών υλικών.	Σε εξέλιξη
14	Υπαρξη παροπλισμένου εξοπλισμού στην περιοχή του λιμένα Αρχιρόδον, όπως γερανοί, σκάφη και λοιπά μηχανήματα.	Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρεία Αρχιρόδον για διερεύνηση της κυριότητας του εξοπλισμού που υπάρχει στην περιοχή (γερανός) στις 05 Δεκεμβρίου 2025. Κατά την επικοινωνία αναφέρθηκε ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός παραμένει στην περιοχή από την περίοδο κατασκευής της προβλήτας της Σκύρα Βάσα. Δεδομένου ότι η παραμονή του εξοπλισμού αυτού εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους από ενδεχόμενες ατυχηματικές διαρροές μηχανελαίων ή καυσίμων, προτείνεται η άμεση απομάκρυνσή του από τους ιδιοκτήτες τους. Σχετικά, ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ πραγματοποίησε επικοινωνία με την εταιρεία Σκύρα Βάσα στις 08 Δεκεμβρίου	Σε εξέλιξη

		2025 και 05 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό την διερεύνηση της κυριότητάς του και αναμένονται διευκρινήσεις.	
15	Καθαριότητα κυκλικών κόμβων οδικού δικτύου ΕΚΒ	Κατά τις επιτόπιες επισκέψεις του Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στην περιοχή του ΕΚΒ, διαπιστώθηκε ότι έχουν εκτελεστεί εργασίες καθαρισμού των κυκλικών κόμβων εντός του εσωτερικού οδικού δικτύου του ΕΚΒ, οι οποίες συνέβαλαν στη βελτίωση της ευταξίας και της γενικότερης εικόνας της περιοχής. Περαιτέρω, προτείνεται όπως εξεταστεί η υλοποίηση έργων τοπιοτέχνησης των εν λόγω κυκλικών κόμβων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του χώρου και την ενίσχυση του πρασίνου.	Σε εξέλιξη

Ο συντάξας



ΑΚΡΟΝ Ν.Χ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.