


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Φεβρουάριος 2025

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΥ/ 01/ 2023
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος 2024 – Απρίλιος 2025 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	Χουρδάκης Νικόλαος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΕΤΕΚ. Α168814
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (03/02/2025 έως 09/02/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (10/02 έως 16/02/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (17/02 – 23/02/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (24/02– 02/03/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Δεν υπήρχε οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία όσο αφορά την λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ).

ΘΕΜΑΤΑ

1. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κοπής και απομάκρυνσης του μεταλλικού αγωγού, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία ανατολικά της προβλήτας της Σκύρα Βάσα, υπ' ευθύνη του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού.

Τα τμήματα του αγωγού, αφού κόπηκαν σε τμήματα μήκους 10 μέτρων, φορτώθηκαν, με την βοήθεια γερανού σε όχημα με πλατφόρμα, όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκαν εντός του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού για περαιτέρω κοπή και καθαρισμό. Το συνολικό μήκος του χερσαίου αγωγού που απομακρύνθηκε ήταν περίπου 65 μέτρα. Επιπλέον, όλα τα απόβλητα από την διαδικασία κοπής αφού

αποθηκεύτηκαν προσωρινά σε πλαστικό δοχείο, μεταφέρθηκαν στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού και στη συνέχεια σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρθηκε στον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ, οι εργασίες απομάκρυνσης του υποθαλάσσιου τμήματος του μεταλλικού αγωγού θα ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου 2025. Κατά την Β' Φάση των εργασιών αυτών, όπως αναφέρθηκε από εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας, θα γίνει η κοπή του υποθαλάσσιου τμήματος του μεταλλικού αγωγού πάνω στο σκάφος και δεν θα εγκατασταθεί χειρσαίο εργοτάξιο για την κοπή.

Σχετικά, δόθηκαν οδηγίες από τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στην μηχανικό του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού που ήταν παρούσα:

α. να αποκατασταθεί πλήρως η περιοχή της παραλίας και να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα που προκύπτουν από τις εργασίες τεμαχισμού.

β. τα απόβλητα που προέκυψαν από τις εργασίες κοπής να διαχειριστούν ως επικίνδυνα απόβλητα και σύμφωνα με την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία (Ν. 215(Ι)/2002)

γ. να ενημερωθεί πριν την έναρξη της Β' Φάσης των εργασιών το Τμήμα Περιβάλλοντος, το ΤΑΘΕ, το ΥΕΕΒ και η ΑΛΚ για λήψη περαιτέρω οδηγιών (π.χ. σήμανση της θαλάσσιας περιοχής εργασιών, μη επηρεασμός των λιβαδιών Ποσειδωνίας κτλ) σύμφωνα και με την αιτιολογημένη διαπίστωση για το Έργο, από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

2. Στα πλαίσια των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην παραλία όσο αφορά την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων και αποβλήτων που προέκυψαν από τις εργασίες τεμαχισμού του μεταλλικού αγωγού, μετά και την απομάκρυνση του εργοταξίου.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η περιοχή εργασιών στην παραλία έχει καθαριστεί επιμελώς.

3. Σχετικά με τις εργασίες κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ, και σε συνέχεια των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ διαπιστώθηκε ότι τμήματα της περίφραξης έχουν ολοκληρωθεί, όπως στο κεντρικό οδικό δίκτυο του ΕΚΒ, δυτικά της κοινότητας Μαρί.

Ο Επιθεωρητής του ΥΕΕΒ ενημερώθηκε από τον επιβλέπων μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων ότι ως την παρούσα χρονική περίοδο (έως τις 16/02), έχουν κατασκευαστεί περίπου 3 χιλιόμετρα της περίφραξης. Αναφέρθηκε επίσης ότι δεν παρατηρούνται προβλήματα όσο αφορά την πρόοδο των εργασιών και αναμένεται το έργο να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα, δεδομένης και της χρονικής παράτασης που ζητήθηκε από τον εργολάβο.

4. Όσο αφορά την συσσώρευση κλαδεμάτων σε τεμάχια εντός του ΕΚΒ, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες επισκέψεις του Επιθεωρητή, διαπιστώθηκε ότι ο εργολάβος έχει ξεκινήσει την συλλογή και απομάκρυνσή τους.

Όπως αναφέρθηκε από τον επιβλέπων μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το Έργο θα παραληφθεί εφόσον ο εργολάβος καθαρίσει και αποκαταστήσει όλες τις περιοχές του Έργου που έχουν επηρεαστεί από τις κατασκευαστικές εργασίες, λόγω εναπόθεσης αποβλήτων (ΑΚΚ ή και κλαδέματα).

5. Στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ διαπιστώθηκε ότι έχουν εγκατασταθεί τρεις πύλες εισόδου στις εξής περιοχές:

- α. περιοχή εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ
- β. περιοχή μονάδας αποθήκευσης υγραερίου της V LPG LTD
- γ. σε περιοχή νότια της κοινότητας Μαρί (είσοδος κτηνοτροφικής ζώνης)

Τέθηκε από τον Επιθεωρητή του ΥΕΕΒ το ερώτημα στον επιβλέπων μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων όσο αφορά την πρόσβαση των περιοίκων και των χρηστών της περιοχής στις περιουσίες τους, όπως για παράδειγμα γεωργοί, κτηνοτρόφοι κτλ, λόγω της ύπαρξης των πυλών εισόδου.

Ο επιβλέπων μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έχει, η διέλευση των περιοίκων και των χρηστών της περιοχής θα γίνεται με την βοήθεια μαγνητικών καρτών.


6. Στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημεία εισόδου – εξόδου των μηχανημάτων του εργοταξίου, στην περιοχή νότια της οικιστικής ζώνης του Μαρί, στα οποία δεν υπάρχει η σχετική προειδοποιητική σήμανση προς τους διερχόμενους οδηγούς. Ειδικότερα ένα σημείο εισόδου – εξόδου εντοπίστηκε πάνω σε κυκλικό κόμβο.

Κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση ειδικών προειδοποιητικών σημάνσεων σε όλα τα σημεία εισόδου – εξόδου των οχημάτων για την ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών.

7. Κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή στο ΕΚΒ εντοπίστηκαν πινακίδες οδικής σήμανσης σε μεγάλη απόσταση από το οδικό δίκτυο, στον κεντρικό οδικό άξονα του ΕΚΒ δυτικά της κοινότητας Μαρί, οι οποίες δεν είναι ορατές από τους διερχόμενους οδηγούς. Προτείνεται η μετακίνηση των οδικών πινακίδων πλησίον του κύριου οδικού άξονα για να είναι ορατές από τους διερχόμενους οδηγούς.

8. Στην περιοχή, νότια της κοινότητας Μαρί, εντοπίστηκαν αγωγοί άρδευσης οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τα γεωργικά τεμάχια της περιοχής, λόγω των εργασιών κατασκευής της περίφραξης. Οι κατεστραμμένοι αγωγοί άρδευσης έχουν εναποτεθεί στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Προτείνεται η απομάκρυνση τους και ο καθαρισμός της περιοχής από τον εργολάβο.

Ο συντάξας



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α168814