


ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Μάρτιος 2025

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΥ/ 01/ 2023
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος 2024 – Απρίλιος 2025 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	Χουρδάκης Νικόλαος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α168814
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (03/03/2025 έως 09/03/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (10/03 έως 16/03/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε έκτακτη επίσκεψη στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού την Κυριακή 16/03 μετά από καταγγελία της προέδρου του Κ.Σ. Ζυγίου σχετικά με την ύπαρξη έντονων οσμών υγραερίου στην οικιστική ζώνη της κοινότητας.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (17/03 – 23/03/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (24/03– 30/03/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

1. Την Κυριακή, 16/03 η πρόεδρος του Κ.Σ. Ζυγίου ενημέρωσε τον επιθεωρητή του ΥΕΕΒ για έντονες οσμές υγραερίου στις οικιστικές ζώνες της κοινότητας. Ο επιθεωρητής μετέβη άμεσα στην περιοχή του ΕΚΒ όπου διαπίστωσε ότι υπήρχαν οσμές σε μία ακτίνα 100 – 200 μέτρων από την μονάδα αποθήκευσης υγραερίων της VLPG Ltd αλλά δεν έγιναν αντιληπτές οσμές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η μετάδοση των οσμεαρίων βέβαια σχετίζεται με τις τοπικές μετεωρολογικές

συνθήκες υγρασίας και ανέμου, οπότε δεν αποκλείεται κατά καιρούς να μεταφέρονται οσμαέρια και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής της περίφραξης στις κύριες οδικές αρτηρίες του ΕΚΒ, συνεργεία του εργολάβου πραγματοποιούν εργασίες εκφόρτωσης υλικών και εξοπλισμού από οχήματα τα οποία είναι σταθμευμένα στην βοηθητική λωρίδα του κυρίως οδικού δικτύου.

Καθώς όμως από τα συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου διέρχονται οχήματα με υψηλές ταχύτητες υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό του εργολάβου το οποίο πραγματοποιεί τις εργασίες εκφόρτωσης.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να μην έχουν την προσοχή τους στα διερχόμενα αυτοκίνητα ενώ η στάθμευση των οχημάτων στο σημείο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα (π.χ. από ανοικτές πόρτες των σταθμευμένων οχημάτων).

Προτείνεται η τοποθέτηση κώνων στις περιοχές στάθμευσης των οχημάτων για ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών καθώς και δημιουργίας ζώνης ασφαλείας για τους εργαζομένους.

Ενημερώθηκε σχετικά τηλεφωνικά ο επιβλέπων μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων και θα ενημερώσει τον εργολάβο για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

2. Την Δευτέρα 10/03 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την πρόεδρο του Κ.Σ Ζυγίου σχετικά με ζητήματα που έχουν προκύψει όσο αφορά την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΒ και τον επηρεασμό της τοπικής κοινότητας.

Σχετικά αναφέρθηκε από την πρόεδρο του Κ.Σ. Ζυγίου ότι τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 07/03 είχε παρατηρηθεί δυσλειτουργία στον κλίβανο πυρόλυσης που διατηρεί το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού με αποτέλεσμα να εκλύεται αιθάλη στην ατμόσφαιρα. Η δυσλειτουργία αυτή δεν διήρκησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και το πρόβλημα επιλύθηκε εντός της ημέρας, όπως αναφέρθηκε.

Ο επιθεωρητής του ΥΕΕΒ πρότεινε να συζητηθεί το ζήτημα στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος του ΕΚΒ όπου θα είναι παρόντες και οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος, ΤΕΕ).

Σχετικά με το ζήτημα των οσμαερίων από την μονάδα αποθήκευσης υγραερίου της VLPG Ltd αναφέρθηκε ότι το πρόβλημα έχει ελαττωθεί σε σχέση με παλαιότερα αλλά κατά καιρούς υφίσταται.

3. Κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή στο ΕΚΒ διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού των κυκλικών κόμβων του οδικού δικτύου της περιοχής από θάμνους και άγρια χόρτα. Οι εργασίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τον καλλωπισμό του οδικού δικτύου του ΕΚΒ.

Σχετικά προτείνεται επιπλέον η τοποιοτέχνηση των κυκλικών κόμβων του οδικού δικτύου του ΕΚΒ και η φύτευση ενδημικών ειδών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών.

4. Στην περιοχή ανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον και νότια των εγκαταστάσεων της VTTV, εντοπίστηκαν ποσότητες από μηχανέλαια σε βαρέλια που προέκυψαν από εργασίες αποσυναρμολόγησης βαρέων μηχανημάτων που βρίσκονται σταθμευμένα στην περιοχή. Τα βαρέλια βρίσκονταν εκτεθειμένα στο εξωτερικό

περιβάλλον, χωρίς την προβλεπόμενη λεκάνη ασφαλείας για προστασία του εδάφους από τυχόν ατυχηματικές διαρροές.

5. Κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στάσεις λεωφορείων (κιόσκια) στα σημεία προσωρινής επιβίβασης / αποβίβασης με αποτέλεσμα οι πολίτες να είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Στα πλαίσια βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας και υγείας στην περιοχή του ΕΚΒ προτείνεται η τοποθέτηση στάσεων επιβίβασης / αποβίβασης στα καθορισμένα σημεία. Παράλληλα προτείνεται η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) στα σημεία αυτά.

6. Σχετικά με τις πύλες εισόδου στην περιοχή του ΕΚΒ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προτείνεται όπως τοποθετηθούν στο οδικό δίκτυο φωτεινές σημάσεις καθώς επίσης και προειδοποιητικές πινακίδες προς τους διερχόμενους οδηγούς για ελάττωση ταχύτητας και ύπαρξη πύλης εισόδου.


7. Κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή στην περιοχή του ΕΚΒ διαπιστώθηκαν ποσότητες μπάζων στην περιοχή εργασιών της περίφραξης μεταξύ της μονάδας αποθήκευσης υγραερίου της VLPG και της μονάδας αποθήκευσης πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ.

Ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο επιβλέπων μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την ύπαρξη των μπάζων ο οποίος ανέφερε ότι θα ελεγχθεί η καθαριότητα όλων των περιοχών εργασιών πριν παραληφθεί το έργο.

8. Στο οδικό δίκτυο της περιοχής μεταξύ της μονάδας αποθήκευσης υγραερίου της VLPG και της μονάδας αποθήκευσης πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ κατασκευάστηκε νέα πύλη εισόδου όπου εντοπίστηκε ότι δεν είχαν τοποθετηθεί προειδοποιητικοί φανοί για τους διερχόμενους οδηγούς. Ενημερώθηκε σχετικά ο επιβλέπων μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων ο οποίος ανέφερε ότι θα ενημερώσει σχετικά τον εργολάβο.

9. Διαπιστώθηκε κατεστραμμένη οδική σήμανση σε περιοχή νότια της κοινότητας Μαρί η οποία εφάπτεται της περίφραξης του ΕΚΒ. Προτείνεται να καταγραφούν όλες οι περιοχές εργασιών της περίφραξης του ΕΚΒ που χρειάζονται καθαρισμό από απόβλητα ή τυχόν επιδιορθώσεις πριν την παραλαβή του έργου για την διευθέτησή τους από τον εργολάβο.

Ο συντάξας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α168814