

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – Απρίλιος 2025

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΥΕΕΒ /ΥΥ/ 01/ 2023
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	Παροχή υπηρεσιών για την στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επιτήρησης Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής Βασιλικού. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα Μάιος 2024 – Απρίλιος 2025 και εντάσσεται στις κατηγορίες CPV 71000000, 71300000, 71310000, 71317200, 71317210, 71318000, 71700000, 71720000, 71731000, 71351700, 79710000, 79714000, 90700000, 90710000, 79420000.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :	Χουρδάκης Νικόλαος  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α163814
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	

ΜΕΡΟΣ Β : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες:

1^η εβδομάδα (31/03/2025 έως 06/04/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

2^η εβδομάδα (07/04 έως 13/04/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του Επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού (ΕΚΒ) κατά την χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα έκθεση αναφοράς ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

3^η εβδομάδα (14/04 – 20/04/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε έκτακτη επίσκεψη στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού την Μ.Τετάρτη 16/04 μετά από καταγγελία της προέδρου του Κ.Σ. Ζυγίου σχετικά με την ύπαρξη έντονων οσμών υγραερίου και πετρελαιοειδών στις οικιστικές ζώνες της κοινότητας.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

4^η εβδομάδα (21/04– 27/04/2025)

Σκοπός των επισκέψεων του επιθεωρητή στην ευρύτερη περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου κατά την χρονική περίοδο ήταν ο εντοπισμός τυχόν θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγεία στην περιοχή.

Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επισκέψεις στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΘΕΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ

1. Την Μ. Τετάρτη, 16/04 η πρόεδρος του Κ.Σ. Ζυγίου επικοινωνήσε με τον επιθεωρητή του ΥΕΕΒ σχετικά με ύπαρξη έντονων οσμών υγραερίου και πετρελαιοειδών στις οικιστικές ζώνες της κοινότητας. Ο επιθεωρητής μετέβη άμεσα στην περιοχή του ΕΚΒ όπου διαπίστωσε ότι υπήρχαν έντονες οσμές υγραερίου και πετρελαιοειδών πλησίον των μονάδων αποθήκευσης, εντός του ΕΚΒ, αλλά δεν έγιναν αντιληπτές οσμές σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σημειώνεται ότι κατά την ημέρα αυτή, οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν ευνοούσαν την μετάδοση οσμερίων στην ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, επικρατούσαν υψηλά ποσοστά υγρασίας στην ατμόσφαιρα, ελαφριοί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες.

Καθώς η μετάδοση των οσμερίων στην ατμόσφαιρα σχετίζεται με τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες υγρασίας και ανέμου, δεν αποκλείεται να γίνονται αντιληπτά οσμαέρια και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, εκτός του ΕΚΒ.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Στην περιοχή νότια των εγκαταστάσεων της VTTV LTD και ανατολικά του λιμένα Αρχιρόδον απομακρύνθηκε εξοπλισμός και βαρέα μηχανήματα τα οποία ήταν εκτός λειτουργίας και καθαρίστηκε το σημείο. Σημειώνεται, επί πλέον, ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών (μπάζα) που έχουν εναποτεθεί μακροχρόνια.

Για την προστασία της ποιότητας του εδάφους προτείνεται η απομάκρυνση τόσο του λοιπού εξοπλισμού (γερανοί κτλ) που υπάρχει στην περιοχή, ο οποίος αποτελεί πηγή πρόκλησης περιστατικού ρύπανσης λόγω των μηχανελαίων που πιθανόν να εμπεριέχει, όσο και η απομάκρυνση των μεγάλων ποσοτήτων αδρανών υλικών που έχουν εντοπιστεί.

2. Στην περιοχή βόρεια του λιμένα Αρχιρόδον εντοπίστηκαν μεταλλικοί κυλινδρικοί αγωγοί παραπλεύρως του χωμάτινου οδικού δικτύου. Στην περιοχή κρίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα προειδοποίησης προς τους διερχόμενους οδηγούς, παρόλη την χαμηλή διέλευση οχημάτων. Συγκεκριμένα, στο σημείο έχουν τοποθετηθεί δύο κώνοι στο κέντρο της περιοχής αποθήκευσης.

Προτείνεται η τοποθέτηση κορδέλας ασφαλείας για την απομόνωση της περιοχής καθώς και η τοποθέτηση κώνων με προειδοποιητικούς φανούς στις δύο πλευρές της περιοχής αποθήκευσης για ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου δεν διαθέτει οδικό φωτισμό.

3. Κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στο ΕΚΒ διαπιστώθηκε ότι, σε περιόδους όπου επικρατούν έντονοι άνεμοι, εκλύεται μεγάλη ποσότητα σκόνης από τις περιοχές αποθήκευσης αδρανών υλικών που διατηρούνται εντός του ΕΚΒ, όπως για παράδειγμα η περιοχή αποθήκευσης αδρανών που διατηρεί το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πλησίον των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών της PETROLINA.

Εφόσον υπάρχουν παράπονα από τις γειτονικές εγκαταστάσεις, προτείνεται να εφαρμοστούν μέτρα μετριασμού όσο αφορά την έκλυση σκόνης (διαβροχή επιφανειών σε περιόδους έντονων ανέμων, κάλυψη σωρών κτλ) στις περιοχές αυτές.

4. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές κτλ) για την τοποθέτηση αγωγών στα πλαίσια των εργασιών κατασκευής της μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου του ΚΟΔΑΠ, τμήμα του εσωτερικού οδικού δικτύου του ΕΚΒ παρέμεινε κλειστό, στο ύψος του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού.


Στα πλαίσια των εργασιών αυτών, προτείνεται να τοποθετηθούν οι απαραίτητες σημάνσεις στο οδικό δίκτυο του ΕΚΒ για «μη διέλευση» με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών.

Επιπλέον, προτείνεται να ενημερωθούν οι κοντινές κοινότητες Ζυγίου και Μαρί για τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών αυτών καθώς πιθανόν να επηρεάζονται και οι χρήστες της ευρύτερης περιοχής του ΕΚΒ (γεωργοί, κτηνοτρόφοι) από τις εν λόγω εργασίες και τον αποκλεισμό μέρος του οδικού δικτύου του ΕΚΒ.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι συσσωρεύθηκαν μεγάλες ποσότητες σκόνης στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του ΕΚΒ λόγω των εργασιών αυτών. Προτείνεται ο καθαρισμός του οδικού δικτύου με την βοήθεια σαρώθρων, ευθύνη του εργολάβου του έργου, μετά το πέρας των εργασιών αυτών.

5. Καθώς ολοκληρώνονται προσεχώς, οι εργασίες κατασκευής της περίφραξης του ΕΚΒ, επισημάνθηκε στον επιβλέπων μηχανικό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο καθαρισμός των περιοχών που έχουν εναποτεθεί απόβλητα (ΑΚΚ / οικοδομικά απόβλητα και κλαδέματα) από τον εργολάβο πριν την παραλαβή του έργου. Σημειώνεται ότι κατά τις επισκέψεις του επιθεωρητή του ΥΕΕΒ στο ΕΚΒ έχει εντοπιστεί εναπόθεση οικοδομικών αποβλήτων και κλαδεμάτων και σε ιδιωτικά τεμάχια.

Ο συντάξας


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-
ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡ. ΕΤΕΚ.. Α163814